

MONITORAGGIO BIOLOGICO CORPI IDRICI SUPERFICIALI 2018

EQB MACROFITE – INDICE IBMR

	TIPO	CORSO D'ACQUA	PROV	CODICE SITO	COORDINATE		CLASSIFICAZIONE
					X	Y	
1	18Ss1	CALORE IRPINO	AV	C1	501301	4519056	Copertura Insufficiente
2	18Ss1	FREDANE	AV	Fr1	514111	4531649	Copertura Insufficiente
3	18Ss2	FREDANE	AV	Fr2	503381	4536889	Copertura Insufficiente
4	18Ss2	OFANTO	AV	O1ter	522274	4526061	Copertura Insufficiente
5	18Ss2	SABATO	AV	S3	486876	4527131	Copertura Insufficiente
6	18Ss3	SABATO	AV	S5	484035	4540152	Copertura Insufficiente
7	18In7	SOLOFRANA	AV	So1	483681	4519304	Copertura Insufficiente
8	18Ss1	UFITA	AV	U1bis	523112	4540775	SCARSO
9	18Ss3	CALORE IRPINO	BN	C7	494446	4548293	Copertura Insufficiente
10	18Ss2	FORTORE	BN	Fo	497708	4587255	Copertura Insufficiente
11	18Ss2	IENGA	BN	len2	474928	4555783	BUONO
12	18Ss1	ISCLERO	BN	I2bis	464146	4544694	Copertura Insufficiente
13	18Ss2	ISCLERO	BN	I5	451427	4553562	Copertura Insufficiente
14	18Ss2	LENTA	BN	Len1	474047	4562512	Copertura Insufficiente
15	18Ss1	LENTA	BN	Len1bis	469733	4570766	BUONO
16	18Ss1	MALTEMPO	BN	Mal1	460038	4555976	Copertura Insufficiente
17	18Ss2	MALTEMPO	BN	Mal2	455620	4558577	Copertura Insufficiente
18	18Ss3	SABATO	BN	S8	480273	4553458	Copertura Insufficiente
19	18Ss1	SAN NICOLA	BN	Sn	483794	4551815	Copertura Insufficiente
20	18Ss1	SENETA	BN	Sen1	463482	4566529	Copertura Insufficiente
21	18Ss2	SENETA	BN	Sen2	460174	4562886	Copertura Insufficiente
22	18Ss1	SERRETELLE	BN	Se1	474978	4545135	SUFFICIENTE
23	18Ss2	SERRETELLE	BN	Se	478994	4550922	SCARSO
24	18Ss3	UFITA	BN	U5	493877	4554078	Copertura Insufficiente
25	18Ss2	LETE	CE	Lt1	432768	4585880	BUONO
26	18Ss2	LETE	CE	Lt2	430865	4581738	BUONO

MONITORAGGIO BIOLOGICO CORPI IDRICI SUPERFICIALI 2018

EQB MACROFITE – INDICE IBMR

27	14Ss1	RIO D'AURIA	CE	RD1	403411	4557456	SUFFICIENTE
28	18Ss2	S. GIOVANNI	CE	SG2	440740	4555070	Copertura Insufficiente
29	14Ss1	SAVONE	CE	Sv1	419392	4569251	Copertura Insufficiente
30	14Ss3	SAVONE_CANALE	CE	Sv2bis	408360	4551037	SCARSO
31	18Ss3	VOLTURNO	CE	V2	428914	4579303	Copertura Insufficiente
32	18Ss3	VOLTURNO	CE	V3bis	446592	4569965	Copertura Insufficiente
33	18Ss4	VOLTURNO	CE	V5	453923	4560574	Copertura Insufficiente
34	14As6	ACQUA DELLA FOCE	NA	Sr1	465402	4518565	SUFFICIENTE
35	18Ss2	ALENTO	SA	Al4bis	512225	4448274	SUFFICIENTE
36	14As6	ACQUA DI S. MARINO	SA	ASM1	469714	4514648	BUONO
37	18Ss3	BIANCO	SA	B	530644	4493520	SUFFICIENTE
38	18Ss2	BADOLATO	SA	Bad1	514866	4449730	Copertura Insufficiente
39	18Ss1	DELL'ARENA	SA	DA1	496878	4454559	Copertura Insufficiente
40	18Ss1	IRNO	SA	Ir1	481035	4507655	SUFFICIENTE
41	18Ss2	IRNO	SA	Ir2	480870	4502485	Copertura Insufficiente
42	18Ss1	LA COSA	SA	LC1	510917	4478276	Copertura Insufficiente
43	18Ss2	MINGARDO	SA	M4	530616	4438649	Copertura Insufficiente
44	18Ss3	MELANDRO	SA	Mel1	538174	4495271	Copertura Insufficiente
45	14As6	ACQUA DEL PALAZZO	SA	Sr1ter	465920	4517343	ELEVATO
46	18Ss2	TESTENE	SA	Tes2	499568	4466506	SCARSO
47	18Ss1	LA TENZA	SA	Ten1	510848	4495450	Copertura Insufficiente
48	18Ss2	TANAGRO	SA	Tn1bis	560737	4449297	Copertura Insufficiente
49	18Ss2	TANAGRO	SA	Tn1ter	554644	4459073	Copertura Insufficiente
50	18Ss3	TANAGRO	SA	Tn2	530213	4492602	SUFFICIENTE
51	18Ss4	TANAGRO	SA	Tn3bis	521814	4495744	Copertura Insufficiente
52	18Sr6	TUSCIANO	SA	Tu1	503168	4507453	BUONO
53	18Ss2	TUSCIANO	SA	Tu2	501524	4499459	Copertura Insufficiente
54	18Ss3	TUSCIANO	SA	Tu3	491358	4493105	Copertura Insufficiente