



**TABELLA – 6E5 –
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA (NA) ARPAC E GESTORE
A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC N.120/GC DEL 19.03.2015
CONTROLLI ANNO 2018**

Al fine di rendere maggiormente incisiva l'attività di prevenzione e controllo, nel 2015 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra ARPAC e Procura della Repubblica di Nola, a seguito del quale tutte le attività effettuate dal Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli, comprese le ispezioni finalizzate alla verifica degli autocontrolli dell'impianto, nonché la verifica delle relazioni annuali, trasmesse dal Gestore agli enti di controllo, sono state trasmesse prontamente alla stessa Procura della Repubblica presso il tribunale di Nola. Di seguito sono elencate tutte le date in cui sono stati effettuati sopralluoghi volti alla verifica delle emissioni al camino dell'inceneritore da parte del gestore dell'impianto A2A.

DATA	MOTIVO DEL CONTROLLO	EMISSIONI AL CAMINO	LINEE IN FUNZIONE
13/02/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 1	1-2-3
14/02/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 2	1-2-3
15/02/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 3	1-2-3
15/05/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 1	1-2-3
16/05/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 2	1-2-3
17/05/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 3	1-2-3
04/09/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 1	1-2-3
05/09/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 2	1-2-3
06/09/2018	Verifica emissioni ai camini da parte del gestore A2A come da AIA DGR 1653 del 01.12.2014	Linea 3	1-2-3